

De :  
C.C. :  
T.C. :

Sujet : Avis d'ordonnance de protection de l'environnement  
Date : Le 7 février 2023, à 17 h 56

Bonjour,

Par la présente, je vous informe que le 7 février 2023, l'Alberta Energy Regulator a pris une ordonnance de protection de l'environnement à l'endroit d'Imperial en ce qui a trait au suintement d'eaux usées industrielles dans le site d'exploitation des sables bitumineux de Kearl. Imperial s'engage à respecter l'ordonnance.

Nous collaborons avec l'organisme de réglementation depuis que le problème a été détecté. Grâce à l'ordonnance, nous obtiendrons plus facilement l'approbation réglementaire des mesures d'atténuation que nous proposerons. Nous regrettons ce problème et nous déployons tous les efforts possibles pour en tirer des leçons et prendre les mesures de prévention qui s'imposent. D'après les activités de surveillance menées à ce jour, rien n'indique que la faune ou le poisson en aient ressenti les effets et qu'aucun effet mesurable n'a été repéré dans les cours d'eau de la région.

Imperial a fait part du problème à l'organisme de réglementation provincial ainsi qu'aux communautés en mai 2022 à la suite de la détection d'eau accumulée à la surface lors des activités de surveillance dans la région. Nous nous employons depuis à en déterminer la cause, sans compter que nous avons mis en place des mesures d'atténuation, dont davantage de surveillance et des puits de pompage. Imperial envoie régulièrement des mises à jour à l'organisme de réglementation et entend faire part des conclusions des activités de surveillance lors des réunions prévues au premier trimestre avec les communautés. D'après les activités menées à jour, les problèmes sont causés par des fractures dans le système d'interception des suintements. Il a de plus été constaté qu'un bassin de retenue débordait. Par ailleurs, la cause de ce rejet est toujours inconnue.

Imperial est résolu à poursuivre ses mesures et sa collaboration avec les communautés en vue de régler ce problème. Imperial présente ses excuses pour tout inconvénient que ce problème ait pu causer aux communautés locales. Parmi ces mesures qu'Imperial entend prendre, notons des activités de surveillance et des mesures de contrôle supplémentaires (captage d'eau) ainsi que d'autres puits de pompage. Imperial continuera d'envoyer régulièrement des mises à jour aux communautés et de les publier sur leur site Web afin que la population puisse les consulter.

N'hésitez pas à communiquer avec [redacted] ou moi pour toute question ou préoccupation.

[redacted]  
Imperial Oil  
Resources Limited  
505, boul. Quarry Park S.E. Calgary (Alberta) T2C 5N1 | [redacted]  
[redacted] @esso.ca | [redacted]  
[imperialoil.ca](http://imperialoil.ca) | [Twitter](#) | [YouTube](#)